




不得一层层地堆装不规则的包装件




不得将重货积载于轻货上



- **确保装载工具内部没有因液体泄漏/水浸而产生的水印或锈迹和异味**
- **确保装载工具内外均无有害生物/泥土污染或损坏迹象**



**确保冷冻货柜已按照装运说明中
所需要的温度/湿度/空气流量作预先设定**



确保在堆放货物前，完成装载工具检查表